

## DANVA notat

Skanderborg, den 26. april 2019

Projektnr. 4001

pm/TS

## Vejledning om godkendelse af validerings- og toleranceadvarsler

For at forbedre data-kvaliteten, og gøre det nemmere at foretage indberetningen og kvalitetssikringen, er der i BESSY en funktion, hvor selskaberne kan godkende validerings- og toleranceadvarsler.

Det giver også den fordel, at når en person fra selskabet har godkendt en advarsel, så behøver andre i selskabet ikke at foretage sig yderligere, i forhold til advarslen.

I indberetningen ses de aktuelle tolerance  og valideringsadvarsler :

### Toleranceadvarsel:

i	Spørgsmål	Indberetning 2014	Indberetning 2015	Vidensniveau	Note	Besked	Gemt
AN0100	Antal vandindvindingsboringer i drift.	8 stk.	9 stk.	1			<input checked="" type="checkbox"/>
AN1000	Antal værker	1 antal	2 antal	2			<input checked="" type="checkbox"/>
AN3000	Total længde af rentvandsledninger (FS sum)	19 km	4 km		Varierer mere end 55% fra sidste års besvarelse		

### Valideringsadvarsel:

3.432.141,00	kr.		
3,27	kr./m		Balancen stemmer ikke: [OD7200]=[OD1000]+[OD3000]+[OD6000]

I de to tabeller [Toleranceadvarsler](#) og [Valideringsadvarsler](#) er der hurtig adgang til felter med advarsler via hyperlinks. De to tabeller kommer også frem, når en bruger vil afslutte en indberetning.

### Tabell med toleranceadvarsler


Oversigt				
Id	Spørgsmål	Svar	Toleranceadvarsler	Godkendt
<a href="#">AN0122</a>	Antal Boringer (stk) (FS spg.) (Råvand, afværge og pejl)	1,0	Varierer mere end 50% fra sidste års besvarelse	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">AN0500</a>	Råvandsledninger (FS Spg.)	34	Varierer mere end 20% fra sidste års besvarelse	<input type="checkbox"/>

### Tabell med valideringsadvarsler

Oversigt				
Id	Spørgsmål	Svar	Validering	Godkendt
<a href="#">AN3590</a>	Sum af ledningsmaterialer	98	Summen af [AN3510]+[AN3520]+[AN3530]+[AN3540]+[AN3550]+[AN3560] skal være lig 100.	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">AN5500</a>	Antal stikledninger	1.523	Antallet af stikledninger bør som udgangspunkt være mindre end antallet af målere i [AN7000].	<input type="checkbox"/>

Selskaberne bedes godkende eventuelle tolerance- og valideringsadvarsler, til højre i de to tabeller, for at tilkendegive, at advarslen er set, at den er tjekket og godkendt.

Skriv gerne uddybende bemærkninger til det indberettede tal, så andre benchmarkingdeltagere kan få relevant information om indberetningen.

Når tolerance- eller valideringsadvarsler godkendes markeres det i indberetningen med et flueben , og via mouse-over er det muligt at se, hvem der har godkendt advarslen.

### Godkendt toleranceadvarsel:

	Antal vandindvindingsboringer i drift.	5,0 stk.	8,0 stk.		1		<input checked="" type="checkbox"/>
	Antal Boringer (stk) (FS)	25,0 stk.	25,0 stk.				Updated by indberetter at 8/12/2015 2:19:53 PM

### Godkendt valideringsadvarsel:

	Driftsomkostninger Produktion: Råvandsledninger	1.000.000 kr.	1.000.000,00 kr.				<input checked="" type="checkbox"/>
	Driftsomkostninger Produktion:	23.000.000 kr.	13.000.000 kr.				Updated by indberetter at 8/12/2015 2:18:09 PM